

# Os diques do Mondego



1 O viaduto que cedeu cruza o canal principal do rio Mondego e também canais de rega. Foi junto a um desses que o dique rebentou, levando à cedência do aterro por baixo da infraestrutura.



2 Durante o dia de ontem, as cheias no Mondego continuaram a causar estragos, levando a que, junto a Formoselha, o leito principal do rio acabasse por ceder para um canal de rega lateral.



3 Em Vila Nova de Anços, o dia foi passado a reforçar diques junto ao Mondego, como testemunhou o CM no local, para evitar que cedessem devido à pressão da água e alagassem mais zonas.